


FESTNINGSGATA

Nr.	3	Klasse	C
	11		C
	13		C


I.

Gate	Festningsgata		nr. 3
Betegnelse			
Eier 1970	Gran, Arne		
Takst kr.	80 000	Areal tomt	233m ² bygninger 137 m ²
Bruk	Bolig		
Oppført	_____	tidligst _____	senest _____ omkring _____
Siste brann	Tidligere branner		
Byggherre	Oppr. bruk		
Arkitekt			
Plantype			
Hovedmål	Etasjer 3		
Grunnmur	Pusset stein, hel.	Kjeller	
Vegger	Pusset tegl, matt	Under hele huset	
Tak	Valmtak		
Eksteriør	Jugend-fasadé m. rik profilering, to og trefags T-post vinduer m. pussomramming, horisontalbånd under vinduer, kraftig gesims m. buede kobbhus.		
Interiør	→ Jugend detaljer		
Gårdsplass, Uthus			
Ombygging	1902 Bebygg. anm.		
Tegninger, oppmålinger			
	Ønskelige forandringer		
	Omgivelser		
	Positive		
	Vedlikeholdstilstand	B	
	Antikvarisk tilstand	B-C	
	Arkitekturvurdering	B	
	Miljøvurdering	B	
	Prioritering	C	
	Dato	1.6.1975	
	Sign	J.T.	


Gate Festningsgata		nr. 3
Eldre bilder	Foto	
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		
		

138.16
utsknitt

Gate Festningsgt. nr. 11	
Betegnelse	
Eier 1970 Pedersen, Kristian	
Takst kr. 130 000 Areal tomt 581 m ² bygninger m ²	
Bruk Bolig	
Oppført _____ tidligst _____ senest _____ omkring _____	
<small>KJENT</small> Siste brann _____ Tidligere branner _____	<small>ANTATT</small>
Byggherre _____ Oppr. bruk _____	
Arkitekt _____	
Plantype	
Hovedmål _____	Etasjer 3
Grunnmur Pusset stein. Hel.	Kjeller Under hele huset
Vegger Pusset mur	
Tak Valmtak. Skifer. Kobbhus	
Eksteriør	Pussfasade m. profilerte hor.bånd under vinduer. Profilert trelign. vindusomramming m. bue over 2. etg. vinduer. To og trefags T-postvinduer.
Interiør	
Gårdsplass, Uthus	Grus. Mørk
Ombygging	
1903 Oppf. 3. etg. murbyggn.	
1962 Dusj.innr. i 3. etg.	
1963 Seks kobbhus oppf.	
1966 Dusj i 2. etg.	
Tegninger, oppmålinger	
Ønskelige forandringer	
Omgivelser	
Positive	
Vedlikeholdstilstand	B
Antikvarisk tilstand	C
Arkitekturvurdering	C
Miljøvurdering	B
Prioritering	C
Dato	1.6.75
Sign	JT

Gate Festningsgt.		nr. 11
Eldre bilder		Foto
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		
		
138.19 afsnitt		

Gate	Festningsgata		nr. 13
Betegnelsen			
Eier 1970	Moflag, Olav		
Takst kr.	120 000	Areal tomt	551 m ² bygninger m ²
Bruk	Bolig		
Oppført	1903	tidligst	senest
	<small>KJENT</small>		<small>ANTATT</small>
Siste brann	Tidligere branner		
Byggherre	Oppr. bruk		
Arkitekt			
Plantype			
Hovedmål	Etasjer 3		
Grunnmur	Pusset stein, hel		Kjeller
Vegger	Pusset mur, grovpuss l. et.		
Tak	Saltak, skifer, snøfanger av smijern		Under hele huset
Eksterior	Symmetrisk, rikt utstyrt pussfasade. Hor. band under vinduer. Teglstensforband s. vindusomramming. T-post vinduer m. hele ruter. Nydelig malt.		
Interior			
Gårdsplass, Uthus	Buet portgang, sementert gardsplass, mørk. Skur		
Ombygging	1903 Oppf. tre et. murbygn. 1904 Kvistværelser innredet		
Tegninger, oppmålinger			
	Ønskelige forandringer		
	Omgivelser		
	Positive		
	Vedlikeholdstilstand	A-B	
	Antikvarisk tilstand	B	
	Arkitekturvurdering	A	
	Miljøvurdering	A	
	Prioritering	C	
	Dato	1.6.1975	
	Sign	J.T.	

Gate Festningsgata		nr. 13
Eldre bilder	Foto	
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		
		

138.20.015n.44